


画面転送用(USB)
PC
GOT1000

PLC

CPU 直接接続
RS-232
(USB)

○GT Designer 2



QX 41 32点 ⇒ 入力ユニット
0 X0~XF 16点
1 X10~X1F 16点

QY 41 32点 ⇒ 出力ユニット
0 Y20~Y2F 16点
1 Y30~Y3F 16点

○Qシリーズ 積算タイマ
パラメータ ⇒ PCパラメータ ⇒ デバイス設定
積算タイマ ST > 32

○Qシリーズ 特殊リレー
SM1036 常時 ON
SM1038 RUN後1スキャンのみ ON