CCLink

○先頭 IONo

・PLC 番号割付

CCLink

出力ユニット

入力ユニット CPU

電源

0060 007F0040 005F 0020 003F 0000


001F

oMC(マスターコントロール)命令

[MC Nx Mx]

Nx:番号(N0~N8まで)

Mx:リレー



○例題2 マスタ・リモート

・システム構成


1

0 マスタ局

リモートI/O 局 実習装置1

2 リモート I/O 局 実習装置2

・ネットワークパラメーター



・ネットワークパラメーター局情報



○例題3 マスタ・ローカル設定

```
・マスタ ラダー
  例題3(マスタ局)
  動作 1
 ユニット正常、ユニット動作可能、自局データリンク中のとき
| X40 X4F X41
| | | | | | | | |
                                                                -(M10
  動作2
  局番 1 (ローカル局) データリンク正常時
62 SW80.0
                                                               —(M11
   -14
                                                <局番 1 データリンク中: ON
                                                 ___[MC
                                                                M100
                                                       NO
  動作3(マスタ局側)
  スイッチ1をタッチすると、リモート出力RY00がON
115 MO
                                                                -(Y100
  動作4(マスタ局側)
  スイッチ 2をタッチすると、リモート出力RY05がON
  動作5(マスタ局側)
  リモート入力RX00がONすると、ランプ3が点灯
209 X100
                                                               -⟨M12
  動作6(マスタ局側)
  リモート入力RXOAがONすると、ランブ4が点灯
   X10A
    -11
                                                                -(M13
299
                                                        ___[MCR
                                                                NO
                                                                END
300
```

・ローカル ラダー

```
例題3 (ローカル局)
  ユニット正常、ユニット動作可能、自局データリンク中のとき
         X 4F
    X40
                X41
                                                          M100
  動作3(ローカル局側)
  リモート入力RXDDがONになると、ランブ1が点灯
   X500
                                                          -(M10
  動作4 (ローカル局側)
  リモート入力RX05がONになると、ランブ2が点灯
   X505
                                                          -(M11
   +F
  動作5(ローカル局側)
  スイッチ1をタッチすると、リモート出力RYDDがON
149
                                                          -(Y500
  動作6(ローカル局側)
  スイッチ2をタッチすると、リモート出力RYOAがON
    NO
245
                                                   -[MCR
246
                                                          [END
```

・ネットワークパラメーター

●マスタ

●ローカル

*

*

•



●マスタ局情報



○CC-Linkシステムの交信

●マスタ/ローカル

●マスタ/リモート

マスタ マスタ

出力(RY)

Y100

入力(RX

X100

入力(RX)

X100

出力(RY)

Y100

リモート

入力(RX) X500

ローカル

入力(RX) X100

出力(RY)

Y100

出力(RY Y500

○例題4 リモートデータレジスタ(RW x)

・マスタ ラダー

```
例題4 (マスタ局)
   √M10
自局デー
タリンク
状態
   データリンク状態
M10 SW80.0
自局デー 他局データリンク 状態 状態
                                                                                          √M11
局番 1 デ
ータ リン
ク 状態
                                                                                          M100
全局デー
タリンク
中
                                                                      -[MC
                                                                                NO
   値設定DOをリモートレジスタRWw00へ格納
72 SM 400
常時 O N
                                                                                DO
値設定(
タッチパ
ネル)
                                                                                          ₩0
リモート
レジスタ
R₩w00
                                                                      -[MOV
                                                                                -[MCR
100
                                                                                           NO
                                                                                          [END
101
・ローカル ラダー
例題4 (ローカル局)
                                                                                          M100
自局デー
タリンク
中
                                                                      -[MC
                                                                                NO
  リモートレジスタRWr00を値表示DOへ転送
   SM400
常時ON
                                                                                          DO
値表示 (
タッチパ
ネル)
                                                                      -[MOV
                                                                                -[MCR
                                                                                           NO
49
                                                                                          [END
```

1
0040
動作設定
7,7.5/局
マスタ局CPUパラメータ自動起動 ▼
リモートネット- Ver. 1モート*
2
2
2
9.
W
128
停止
非同期
局情報
仁洲設定
割込み設定

	1
先頭I/ONo	0040
動作設定	動作設定
種別	□・加局
デークリンウ種別	*
₹-ド設定	リモートネットーVer.1モード ▼
総接続台数	
リモート入力(RXOリフレッシュデバイス	3
リモート出力(RY)リフレッシュデハイス	
リモートレシ"スタ(RWr)リフレッシュテジバイス	WO
リモートレジスタ(RWw)リフレッシュデバイス	- 57
Ver.2リモート入力(RX)リフレッシュディバイス	- 5
Ver.2リモート出力(RY)リフレッシュデバイス	1
/er.29モ-トレジスタ(R₩r)ソフレッシュデバイフ	
/er.29モートレジスタ(R₩w)ソフレッシュデバイフ	
特殊リレー(SB)リフレッシュテシバイス	
特殊レシスタ(SW)リフレッシュテラバイス	
りトライ回数	
自動復列台数	
待機マスタ局番号	
CPUダウン指定	-
スキャンモード指定	-
ディレイ時間設定	
局情報設定	
リモートテンパイス局仁シ州設定	
割込み設定	割込み設定
ルスクロヨウテア (未設定 / 設定済み)

ローカル

読み込み

RWr 格納

RWw

読み込み

RWr

格納

 $RW \, w$

マスタ

○リモートデータレジスタ

